

Boxtel, 28 september 2020

Betreft: aanpassing blokkeerschroef Bollard B-type zonder haak (ref: 000062-2)

Geachte klant,

Wij willen u graag op de hoogte brengen dat het ontwerp van de Bollard B-type botankers, dus met blokkeerschroef, per 1 oktober 2020 aangepast zijn.

De referenties van de implantaten blijven ongewijzigd. Het betreft de volgende artikelnummers:

B-UL-21	GTIN: 05430000515016	Bollard botanker zonder haak, upper left 21mm, sterile
B-UR-21	GTIN: 05430000515023	Bollard botanker zonder haak, upper right 21, sterile
B-LL-16	GTIN: 05430000515030	Bollard botanker zonder haak, lower left 16mm, sterile
B-LR-16	GTIN: 05430000515047	Bollard botanker zonder haak, lower right 16mm, sterile

Deze ontwerpwijziging heeft gevolgen voor het gebruik van de botankers door orthodontisten. De huidige blokkeerschroef met hexagon koppeling is vervangen door een blokkeerschroef met vierkante koppeling.

Huidig ontwerp:



Ontwerp vanaf 1 oktober 2020:



Deze blokkeerschroef zit in de kop van het implantaat (zie afbeelding rechts)

Door deze wijziging is een andere schroevendraaier (**ref IT4100**) vereist in combinatie met de nieuwe blokkeerschroef.

Deze nieuwe schroevendraaier kan besteld worden via: info@dammedical.nl

Bij verdere vragen, aarzel niet om ons te contacteren.



Dam Medical BV

Email: info@dammedical.nl

TEL: +31 85-1300 538